

---

## Обновление версии Delta Design 2.5



Команда разработчиков продолжает улучшать Delta Design. Новая сборка содержит очередную доработку функционала, в том числе для ОС Windows 10.

Сборка доступна для скачивания в разделе [СКАЧАТЬ](#).

### Новое в разных сборках Delta Design 2.5

#### **26.02.2018 Выпущена сборка Delta Design 2.5.31223**

1. Исправлена ошибка с зависанием программы при работе на Windows 10.
2. Исправлена некорректная работа инструмента трассировки с включенным режимом расталкивания.
3. Исправлена ошибка с неправильной выгрузкой в Gerber вложенных контуров медных заливок.
4. Выпущен Enterprise сервер 2.5.

#### **07.02.2018 Выпущена сборка Delta Design 2.5.31023**

1. Исправлены ошибки с некорректным отображением

- 
- данных CES для доступных стилей переходных отверстий.
2. Исправлена ошибка с удалением объектов при обновлении библиотеки из файла.
  3. Исправлена ошибка с неправильным поворотом Thermal-фигур в медной заливке.
  4. Исправлена ошибка при трассировке трека с включенным режимом расталкивания.
  5. Исправлена ошибка при удалении папок из панелей.
  6. Исправлена некорректная выгрузка текста с переносом на схеме в PDF.

## **28.12.2017 Выпущена сборка Delta Design 2.5.30649**

1. Исправлена ошибка с открытием редактора сеток при работе в милсах.
2. Исправлена ошибка с невозможностью подключить ссылку к компонентам и проектам.
3. Исправлена ошибка с установкой .Net Framework.
4. Исправлена ошибка с некорректным отображением атрибутов на созданных и несохраненных листах схемы.
5. Исправлена ошибка с созданием файла IPC-D-356A при наличии цепей с русскими именами.
6. Исправлена ошибка с некорректным отображением единиц измерения при их смене в редакторе.
7. Исправлена ошибка со смещением шелкографии при выгрузке в Gerber.
8. Исправлена ошибка при редактировании открытой таблицы стилей.
9. Обработана ситуация с запуском резервного копирования при наличии несохраненных редакторов.
10. Исправлена ошибка с некорректной установкой программы поверх имеющейся версии.
11. Исправлена ошибка с удалением блоков со схемы, используемых на плате.
12. Обновлено предустановленные форматы схемных листов в стандартах.

## **05.12.2017 Выпущена сборка Delta Design 2.5.30282**

- 
1. Исправлено некорректное построение треков для коротких соединений на плате.
  2. Исправлена ошибка при открытии gerber-файлов с дугами.
  3. Исправлена ошибка при создании IPC-файла по проекту платы.
  4. Исправлена ошибка с удалением слоя платы после его создания.
  5. Исправлено некорректное преобразование сопряжений у линий в импорте из DXF.
  6. Исправлена ситуация с неправильным углом разворота дуги на треке в импорте из TороR.
  7. Исправлена ошибка с установкой ActiveX в инсталляторе.
  8. Реализовано сохранение пользовательской базы данных, созданной при использовании триальной версии.
  9. Обновлен 3D-движок.
  10. Исправлена ошибка с невозможностью выделения RefDes у компонентов на схеме.
  11. Исправлена ошибка с использованием пользовательских классов слоев с системным именем.
  12. Поддержана возможность редактирования атрибута "Литера" на схеме.
  13. Исправлена некорректная загрузка медной заливки из TороR.
  14. Исправлены ошибки при подключении треков к контактными площадкам под произвольными углами.
  15. Исправлена некорректная обработка полигонов при проверке зазоров в DRC.
  16. Исправлена ошибка с размещением компонентов из блоков на плату.

## **16.11.2017 Выпущена сборка Delta Design 2.5.29999**

1. Исправлена ошибка загрузки проекта в формате \*.DDC, созданного в Delta Design 2.1
2. Исправлена ошибка обновления компонентов внутри блоков
3. Исправлена ошибка DRC-проверки (правило Трек - КП)
4. Исправлено построение зон запрета для площадок, повернутых под произвольным углом

---

5. Исправлена ошибка загрузки \*.DDA-файла